


VISTA EM CORTE



OBS: A velocidade do giro do carretel é possível com o aperto ou afrouxamento do Parafuso M10x60 (Interno) sobre a mola de pressão.

DEMONSTRAÇÃO DE APLICAÇÃO

Alimentadores para Máquinas de Soldagem Alimentadores para Máquinas de Embalagem por fita de nylon

